Goldstar
PAINTS & CHEMICALS PVT.LTD.

Eagle COLOUR SHADES



No.1 ഫ്ളോറിംഗ് ഓക്സൈഡ്

ഓർമ്മകൾ പോലെ എന്നെന്നും നിറം മങ്ങാതെ

ഈഗ്ൾ
കാവി



BLACK OXIDE

1:3 White Cement	1:3 (White Cement 1.5 + Grey Cement 1.5)	1:3 Grey Cement



YELLOW OXIDE

1:3 Grey Cement	1:3 (White Cement 1.5 + Grey Cement 1.5)	1:3 White Cement



RED OXIDE

1:3 Grey Cement	1:3 (White Cement 1.5 + Grey Cement 1.5)	1:3 White Cement

ഈഗ്ൾ ഫ്ളോറിംഗ് ഓക്സൈഡ് സിമന്റുമായി കലർത്തുന്നതിനു മുൻപായി അല്പം ഓക്സൈഡ് മാറ്റി വെയ്ക്കുക. മാറ്റിവെച്ച ഓക്സൈഡിന്റെ അതേ നിറം വരുന്നതുവരെ ഓക്സൈഡും സിമന്റും കൈകൊണ്ട് നന്നായി തിരുമ്മിച്ചേർക്കുക. വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കാതെ അല്പാല്പമായി ചേർത്ത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കുക. അതിനുശേഷം ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. പ്രതലം മിനുക്കുമ്പോൾ കരണ്ടിയുടെ പാട് കാണാത്തവിധം നന്നായി മിനുക്കി എടുക്കണം. മിനുക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന കരണ്ടി ഇടക്കിടെ വൃത്തിയായ തുണികൊണ്ട് തുടക്കണം. ഇതിലൂടെ സിമന്റിലെ കാർബണും ചെളിയും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നന്നായി മിനുക്കുന്നതിലൂടെ പ്രതലത്തിലെ വളരെ ചെറിയ കുഴികൾ പോലും അടയുകയും ഓക്സൈഡിന്റെ തനിമ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഉപയോഗത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ നൽകിയാൽ നല്ല നിറത്തിലും ഗുണത്തിലും ഈഗ്ൾ കാവി അതിന്റെ പ്രൗഢിയിൽ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും.

Goldstar
PAINTS & CHEMICALS PVT.LTD.

ഈഗ്ൾ
കാവി